

省辐射站对昌江和洋浦两地开展异地源 γ 射线移动探伤辐射安全检查

近期，省辐射站对昌江和洋浦两地进行异地源 γ 射线移动探伤辐射安全检查。经现场检查核实，本次来我省异地源 γ 射线移动探伤使用单位共 3 家，探伤在用放射源共 3 枚。针对现场检查发现的个别 γ 探伤单位存在操作人员未佩戴个人剂量计，部分现场安全人员未做好巡查监测记录，现场作业时未设置符合要求的安全信息公示牌等行为，省辐射站要求有关单位进一步加强辐射工作人员的上岗培训，提高辐射使用单位和从业人员的法律意识和人文素养，明确事故责任，确保放射源安全使用。同时各有关单位应积极宣传核安全文化，使公众建立对辐射工作的正确认识，免受不必要的辐射伤害和恐慌。

现场照片



南京力聚工程检测有限公司



宁波恒信工程检测有限公司



中核武汉核电运行技术股份有限公司